

Директор _____ "УТВЕРЖДАЮ"
Приказ № 3/4 от "11" сентября 2023 г. М.В. Колодина

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём услуг в сфере образования
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22
имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»**

2023 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *образовательное учреждение*
- 1.2. Адрес объекта: *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус *4 этажа, 5212,5 кв. м*, прилегающий земельный участок - *13134 кв. м*
- 1.4. Год постройки здания *1954 г.*, последнего капитального ремонта - *2013 год (кровля)*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июня-июль 2024*, капитального *нет*
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*
- 1.8. Основание для пользования объектом *оперативное управление*
- 1.9. Форма собственности *государственная*
- 1.10. Территориальная принадлежность *Муниципальная (Октябрьский район)*
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *392032, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 149*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности *образование*
- 2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования, возможность реализации программ дополнительного образования следующих направленностей:*
- *естественно-научной,*
 - *интеллектуально-познавательной,*
 - *художественно-эстетической,*
 - *военно-патриотической,*
 - *научно-технической,*
 - *физкультурно-оздоровительной.*
- 2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 5,5 до 18 лет*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *250 мест*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автобусный маршрут №1,13К, 18,44,50,52,55,144,151,151А,21, маршрутное такси №34 до остановки «Комсомольская площадь»;
Автобусный маршрут №17.36 до остановки «3-я городская больница» по асфальтированному тротуару до здания школы.
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: регулируемые с таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (К, У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ –И (К, У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ –И (К, У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ –И (К, У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ –И (К, У)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ –И (К, У)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ВНД</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МАОУ СОШ №22 доступно всем категориям МГН, но требуется адаптация некоторых зон для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установка тактильных средств информирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Не нуждается</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Ремонт (текущий)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Не нуждается</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Не нуждается</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Ремонт (текущий)</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Ремонт (текущий)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Не нуждается</i>
8	Все зоны и участки	<i>Не нуждается</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно для МГН*

4.4. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *доступно частично избирательно (К,Г,О,С)*

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

<https://zhit-vmeste.ru/map/> (наименование сайта, портала)

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «31» августа 2023 г.
3. Решения Комиссии ___ДЧ-И (С, Г, У) от «31» августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_____ Колодина М.В.
31.08.2023 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1 Адрес объекта: *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 4 этажа, *5212,5 кв.м*, прилегающий земельный участок - *13134 кв.м*

1.3. Год постройки здания *1954 г.*, последнего капитального ремонта - *2013 год (кровля)*

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* июнь-июль 2025 г. , капитального *нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»*

1.5. Юридический адрес организации (учреждения) *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

1.6. Основание для пользования объектом *оперативное управление*

1.7. Форма собственности *государственная*

1.8. Территориальная принадлежность *муниципальная (Октябрьский район)*

1.9. Вышестоящая организация *Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области*

1.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты *392032, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 149*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *образование*

2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования, возможность реализации программ дополнительного образования следующих направленностей:*

- *естественно-научной,*
- *интеллектуально-познавательной,*
- *художественно-эстетической,*
- *военно-патриотической,*
- *научно-технической,*
- *физкультурно-оздоровительной.*

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 5,5 до 18 лет*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *250 мест*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №1,13К, 18,44,50,52,55,144,151,151А,21, маршрутное такси №34 до остановки «Комсомольская площадь»;

Автобусный маршрут №17.36 до остановки «3-я городская больница» по асфальтированному тротуару до здания школы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150-300 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.2.4 перекрестки: *регулируемые с таймером;*

3.2.5 информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ – В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП – В</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ –И (К, О, С, Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ –И (К,О)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-В</i>

**** Указывается: ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
Колодиной М.В., директором МАОУ СОШ №22

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

МАОУ СОШ №22

«31» августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: *образовательная организация*
1.2 Адрес объекта: *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*
1.3 Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус *4 этажа, 5212,5 кв.м, прилегающий земельный участок - 13134 кв.м*
1.4 Год постройки здания *1954 г.*, последнего капитального ремонта - *2013 год (кровля)*
1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего июнь-июль 2025 г.*, капитального *нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»/МАОУ СОШ №22*
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*
1.8 Основание для пользования объектом *оперативное управление*
1.9 Форма собственности *государственная*
1.10 Территориальная принадлежность *Муниципальная (Октябрьский район)*
1.11 Вышестоящая организация (наименование) *Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области*
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты *392032, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 149*

2 Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности *образование*
2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования*
2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 6 до 18 лет*
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *250 мест*
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3 Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №1,13К, 18,44,50,52,55,144,151,151А,21, маршрутное такси №34 до остановки «Комсомольская площадь»;
Автобусный маршрут №17.36 до остановки «3-я городская больница» по асфальтированному тротуару до здания школы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *150-300 м*
3.2.2 время движения (пешком) *3-6 мин*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*
3.2.4 Перекрестки: *регулируемые с таймером;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ – В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП – В</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ –И (К, О, С, Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ –И (К,О)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП-В</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МАОУ СОШ №22 доступно всем категориям МГН, но требуется адаптация некоторых зон для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установка тактильных средств информирования.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий)
7	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: *по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступно для МГН*

4.5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) *доступно частично избирательно (К,Г,О,С)*

4.6. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; *нет*

4.4.6. другое *нет*

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Информационно-аналитический портал государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=123633

Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории , прилегающие к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно – гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи на объекте) на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «31» августа 2023 г.
3. Решения Комиссии ДЧ-И (С. Г. У) от «31» августа 2023 г.

Руководитель рабочей группы Директор школы		Колодина М.В.
Члены рабочей группы:		Пивоварова О.М.
		Габуньщикова О.В.
		Ремнева Е.С.
		Зяблова А.И.
		Ворошилина С.Л.
		Моисеева О.В.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МАОУ СОШ №22

Наименование объекта, адрес *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова» 392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть	3	5	Не обнаружено		Не требуется	
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть	4	6	Дефекты в покрытии (трещины и неровности в асфальте)		Не требуется	
1. 3	Лестница (наружная)	нет						
1. 4	Пандус (наружный)	есть			Не обнаружено		Не требуется	
1. 5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории школы) к зданию. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении к параметрам путей движения)						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	3-4	5-6	<i>Ремонт (текущий)</i>

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Территория, прилегающая к зданию (участка) соответствует всем требованиям*

2. Вход (входы) в здание

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	7	Не обнаружено		Не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	7	Не обнаружено	К		Установлены перила в 2019 году.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не обнаружено		Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Не обнаружено		Не нуждается	
2.5	Тамбур	есть	7	8	Не обнаружено		Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Лестница, входная площадка, тамбур, входная дверь соответствуют требованиям						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 2 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	5,6,7	7,8	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Вход (входы) в здание соответствуют всем требованиям.*

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	9,10	Не обнаружено		Не нуждается	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Технические решения невозможны			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Технические решения невозможны			
3.5	Дверь	есть	9	10	Не обнаружено		Не нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14	11	Не обнаружено			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 3 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	8,9,14	9,10,11	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
 Комментарий к заключению: *Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям, в адаптации не нуждается*

4. Системы информации на объекте

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Визуальные средства	есть		12	Не обнаружено		Не выявлено	
4.2	Акустические средства	есть			Не обнаружено		Не выявлено	
4.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Знаки и символы информирования являются идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: Непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система оповещения о пожаре - световая синхронно со звуковой сигнализацией.			Отсутствие тактильных средств		Установка тактильных средств	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О)	-	12	Ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Объект снабжен визуальными и акустическими системами информации, требуется установка тактильных средств системами информации.*

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

*муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10,11, 12	13,14	Не обнаружено		Не нуждается	
5.2	Зальная форма обслуживания	нет			Не обнаружено		Не выявлено	
5.3	Прилабочная форма обслуживания	нет						
5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагаются на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из кабинета						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 5 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О, С,Г)	10-12	13-14	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При обследовании зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) выявлено, что обслуживание инвалидов осуществляется только в кабинетной форма.

6. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Туалетная комната	есть	13	15	Санузел не адаптирован для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	К,О	Установка санузла для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Текущий ремонт
6.2	Душевая/ванная комната	нет						
	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не обнаружено		Не требуется	
	Общие требования к зоне	Имеются универсальные кабины, доступной для всех категорий граждан, имеется возможность оставлять верхнюю одежду в гардеробной (отведено отдельное место)			Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	К,О	Установка санузла для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 6 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13	15	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *При обследовании санитарно-гигиенических помещений выявлено частичное соответствие требованиям, санузел не соответствует требованиям для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требуется текущий ремонт, установка санузла и адаптации его для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.*

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	доступ может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	имеется
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	имеются
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	специально оборудованных средств нет
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованием законодательства РФ	Запланированные сроки
1	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2027 г.

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 2

МАОУ СОШ №22

«31» августа 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: *образовательное учреждение*

1.2 Адрес объекта: *392008 г. Тамбов, ул. Советская, д.159*

1.3 Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 3 этажа, 7620 кв. м, прилегающий земельный участок - 18448 кв. м

1.4 Год постройки здания *1988 г*, последнего капитального ремонта - *2012 год (кровля)*

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *капитального 2024 год*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»*

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

1.8 Форма собственности *государственная*

1.9 Территориальная принадлежность *Муниципальная (Октябрьский район)*

1.10 Вышестоящая организация (наименование) *Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области*

1.11 Адрес вышестоящей организации, другие координаты *392032, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 149*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности *образование*

2.2 Виды оказываемых услуг *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования, возможность реализации программ дополнительного образования следующих направленностей:*

- естественно-научной,
- интеллектуально-познавательной,
- художественно-эстетической,
- военно-патриотической,
- научно-технической,
- физкультурно-оздоровительной.

2.3 Форма оказания услуг: *на объекте*

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 6 до 18 лет*

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *250 мест*

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №1,13К, 18,44,50,52,55,144,151,151А,21, маршрутное такси №34 до остановки «Комсомольская площадь»;

Автобусный маршрут №17.36 до остановки «3-я городская больница» по

асфальтированному тротуару до здания школы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.4.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *150-300 м*

3.4.2 время движения (пешком) *3-6 мин*

3.4.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *нет*

3.4.4 Перекрестки: *регулируемые с таймером;*

3.4.5 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.4.11. Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>Б</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>Б</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>Б</i>
4	с нарушениями зрения	<i>Б</i>
5	с нарушениями слуха	<i>Б</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДП - В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ - В</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДП - В</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ - И (К, О, С, Г)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДУ</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ - И (К, О)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДП - В</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *МАОУ СОШ №22 доступно всем категориям МГН, но требуется адаптация некоторых зон для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установка тактильных средств информирования.*

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ: 2024-2025 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно для МГН

4.5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно частично избирательно (К,Г,О,С)

4.6. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии *не требуется*

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; *нет*

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); *нет*

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; *нет*

4.4.6. другое нет

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

Информационно-аналитический портал государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=123633



Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2023 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «31» августа 2023 г.

3. Решения Комиссии _____ ДЧ-И (С, Г, У) от «31» августа 2023 г.

Руководитель рабочей группы Директор школы		Колодина М.В.
Члены рабочей группы:		Пивоварова О.М.
		Табуньщикова О.В.
		Ремнева Е.С.
		Зяблова А.И.
		Ворошилина С.Л.
		Моисеева О.В.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	3-4	5-6	Ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Территория, прилегающая к зданию (участка) соответствует всем требованиям*

2. Вход (входы) в здание

*муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Советская, д.159*

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	7	Не обнаружено		Не нуждается	
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	7	Не обнаружено	ДК,ДО		Установлен в 2019 году.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Не обнаружено		Не нуждается	
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Не обнаружено		Не нуждается	
2.5	Тамбур	есть	7	8	Не обнаружено		Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Лестница, входная площадка, тамбур, входная дверь соответствуют требованиям						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-В	5,6,7	7,8	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: Вход (входы) в здание соответствуют всем требованиям.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

*муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковная, дом 25*

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	9,10	Не обнаружено		Не нуждается	
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Технические решения невозможны			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Технические решения невозможны			
3.5	Дверь	есть	9	10	Не обнаружено		Не нуждается	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14	11	Не обнаружено		Не нуждается	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	8,9,14	9,10,11	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) соответствуют требованиям, в адаптации не нуждается.

4. Системы информации на объекте

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Советская, д.159

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Визуальные средства	есть		12				
4.2	Акустические средства	есть						
4.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Знаки и символы информирования являются идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: Непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система оповещения о пожаре - световая синхронно со звуковой сигнализацией.			Отсутствие тактильных средств		Установка тактильных средств	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О)	-	12	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Объект снабжен визуальными и акустическими системами информации, требуется установка тактильных средств системами информации.*

5.Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Советская, д.159

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10,11,12	13,14	Не обнаружено		Не нуждается	
5.2	Зальная форма обслуживания	нет						
5.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагаются на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из кабинета						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О, С,Г)	10-12	13-14	Не нуждается
-----------------------------	-----------------	-------	-------	--------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *При обследовании зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) выявлено, что обслуживание инвалидов осуществляется только в кабинетной форма.*

6.Санитарно-гигиенических помещений

*муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Советская, д.159*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Туалетная комната	есть	13	15	Санузел не адаптирован для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	К,О	Установка санузла для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Текущий ремонт
6.2	Душевая/ванная комната	нет						
	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не обнаружено		Не требуется	
	Общие требования к зоне	Имеются универсальные кабины, доступной для всех категорий граждан, имеется возможность оставлять верхнюю одежду в гардеробной (отведено отдельное место)			Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений	К,О	Установка санузла для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13	15	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *При обследовании санитарно-гигиенических помещений выявлено частичное соответствие требованиям, санузел не соответствует требованиям для инвалидов, передвигающихся на креслах - колясках, и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, требуется текущий ремонт, установка санузла и адаптации его для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.*

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	доступ может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	имеется
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	имеются
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	специально оборудованных средств нет
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованием законодательства РФ	Запланированные сроки
1	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2027 г.

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 3

МАОУ СОШ №22

«31» августа 2023 г.

4.4 Общие сведения об объекте

4.4.1 Наименование (вид) объекта: *образовательная организация*

Адрес объекта: *392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10*

4.4.2 Сведения о размещении объекта:

- учебный корпус 2 этажа, 2575,3 кв.м, прилегающий земельный участок - 2506 кв.м

4.4.3 Год постройки здания 1940, последнего капитального ремонта - 2013 год (кровля)

4.4.4 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2025, капитального нет

4.4.5 Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»/МАОУ СОШ №22

Юридический адрес организации (учреждения) *392008 г. Тамбов, ул. 1-я Полковая, дом 25*

4.4.6 Основание для пользования объектом *оперативное управление*

4.4.7 Форма собственности государственная

4.4.8 Территориальная принадлежность Муниципальная (Октябрьский район)

4.4.9 Вышестоящая организация (наименование) *Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области*

4.4.10 Адрес вышестоящей организации, другие координаты *392032, город Тамбов, улица Мичуринская, дом 149*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности *образование*

Виды оказываемых услуг *образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего образования*

Форма оказания услуг: *на объекте*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети в возрасте от 6 до 18 лет*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития .*

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 мест

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *нет*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусный маршрут №1,13К, 18,18С, 44, 50, 52, 55, 144, 146, 151, 151А, до остановки «ТЦ РИО», перейти дорогу, пройти один квартал, повернуть налево, далее по асфальтированному тротуару до здания школы;

Автобусный маршрут №1,13К, 18,18С, 44, 50, 52, 55, 144, 146, 151, 151А, до остановки «Парк культуры», пройти вперед один квартал, повернуть направо, по тротуару до здания школы.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта *от остановки «Парк культуры» - 250м, от остановки «ТЦ РИО» - 310 м.*

время движения (пешком) *5-7 мин*

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), *нет*

3.3 Перекрестки: *регулируемые с таймером;*

3.4 Информация на пути следования к объекту: *визуальная*

3.5 Перепады высоты на пути: *нет*

3.6 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.7 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ – В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП – В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ –И (К, О, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ –И (К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.8 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МАОУ СОШ №22 доступно всем категориям МГН, но требуется адаптация некоторых зон для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, установка тактильных средств информирования.

4.Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
7	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.3. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) _____

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.8. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов; нет

4.4.6. другое нет



4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

Информационно-аналитический портал государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» - https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=123587

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2023 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 3 от «31» августа 2023 г.
3. Решения Комиссии _____ ДЧ-И (С. Г. У) от «31» августа 2023 г.

Руководитель рабочей группы Директор		Колодина М.В.
Члены рабочей группы:		Пивоварова О.М.
		Габуньщикова О.В.
		Ремнева Е.С.
		Зяблова А.И.
		Ворошилина С.Л.
		Монсева О.В.

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)прилегающей территории МАОУ
СОШ №22**

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет						
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-В	3-4	5-6	Ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участка) соответствует всем требованиям частично

2. Вход (входы) в здание

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть						
2.5	Тамбур	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояниеоступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание соответствуют всем требованиям частично, необходимо установить пандус

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Маленькая площадь вестибюля	К	Технические решения невозможны	
3.2	Лестница (внутри здания)	да						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					Технические решения невозможны	
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На пути следования несколько участков перепадам и высоты (наличие лестницы в 5 ступеней)	К,О		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ - И (С,Г)			Технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

К

заключению: _____

3. Системы информации на объекте
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Визуальные средства	есть		12	Не обнаружено		Не выявлено	
4.2	Акустические средства	есть			Не обнаружено		Не выявлено	
4.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Знаки и символы информирования являются идентичными в пределах здания. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: Непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Система оповещения о пожаре - световая синхронно со звуковой сигнализацией.			Отсутствие тактильных средств		Установка тактильных средств	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О)	-	12	Ремонт (текущий)
-------------------------------	------------	---	----	------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: Объект снабжен визуальными и акустическими системами информации, требуется установка тактильных средств системами информации.

5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»

392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Входные двери стандартных размеров			
5.2	Зальная форма обслуживания	нет			Не обнаружено			
5.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагаются на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов						

		из кабинета				
--	--	-------------	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (С,Г)	10-12	13-14	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При обследовании зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) выявлено, что обслуживание инвалидов осуществляется только в кабинетной форма.

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»

392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

--	--	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»

392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенических помещений
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Д.Е.Иванова»
 392008 г. Тамбов, ул. Державинская, дом 10

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Туалетная комната	есть		5		К		
6.2	Душевая/ванная комната	нет						
	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Путь к гардеробной по лестнице	К,О		
	Общие требования к зоне	Имеются универсальные кабины, доступной для всех категорий граждан, имеется возможность оставлять верхнюю одежду в гардеробной						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

5. Особые отметки Паспорт составлен на основании акта обследования объекта от 25.08.2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МАОУ СОШ №22 от __.__.2023 года № ____. МАОУ СОШ №22 оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла - коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина

12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	отсутствуют
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	доступ может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	имеется
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	имеются
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	специально оборудованных средств нет
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованием законодательства РФ	Запланированные сроки
1	Расширение дверных проемов	до 2027 г.